



SNÍMAČ TLAKU P41

Série P41

P41
Snímač tlaku P41

4...20 mA

- Výstup 4-20 mA
- Teplota -10°C až 250°C
- Tlak 0 až 40 bar
- Různé typy připojení



POPIS PRODUKTU

Snímač tlaku P41

Hygienické monitorování tlaku pro pivovary, mlékárny, potravinářství a zpracování nápojů

SPECIFIKACE

Aplikační oblasti	Potravinářství
Hmotnost	250 g
Materiál kontaktní části	Nerez ocel 316L
Materiál senzoru	Nerez ocel 304
Napájecí napětí DC max.	30 V DC
Napájecí napětí DC min.	10 V DC
Procesní připojení	Trubková svorka (tri-clover) 2 ", Tri-clamp, Tri-Clamp 1 1/2", G1/2, G1
Rozsah měření	0 ... 40 bar rel./abs.
Shoda s normami	3-A, FDA
Teplota média max.	250 °C
Teplota média min.	-10 °C
Teplota okolí do	85 °C
Teplota okolí od	-40 °C
Tlakový rozsah	0..40 bar bar

Třída krytí	IP69K
Typ signálu	4-20 mA